

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 268/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Метелевская средняя школа», ИНН 7426006646, 456887, Челябинская область, Аргаяшский район, деревня Метелева, улица Советская, 2 А

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дверь помещения библиотеки, используемой для хранения книг (помещение №22 на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI30 и устройств для самозакрывания. В помещении осуществляется складирование книг, дверь помещения деревянная (сертификат соответствия, паспорт двери не предоставлены). Расчет категории помещения по пожарной опасности, подтверждающий отнесение его к категории отсутствует, не предоставлен).	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 88, таблица 23, 24; ст.27; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1, примечание 2; приложение Б	05.12.2022	
2.	На путях эвакуации в лестничной клетке, расположенной в левом крыле здания, отсутствует эвакуационное освещение. (помещение №14, на 2-м этаже, помещение №10, на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание). Эвакуационное ос-	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1; 7.6.3 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в	05.12.2022	

	вещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Российской Федерации п. 37;		
3.	На объекте защиты отсутствует техническая (проектная документация) на системы противопожарной защиты – установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54.	05.12.2022	
4.	В здании допускается частичное использование открыто проложенных кабельных линий систем противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации, выполненных не пожаростойким кабелем, тем самым не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 82; ст. 83; СП 3.13130.2009 п. 3.4; СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. 13.15.3 п. 13.15.4; п. 13.15.7; СП 484.1311500.2020 п. 5.8; п. 5.18; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. п. 4.8; п. 4.9; ГОСТ 31565-2012; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	05.12.2022	
5.	В целях защиты от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено использование алгоритма принятия решения о «пожаре» при срабатывании не менее двух дымовых пожарных извещателей. Фактически срабатывание неадресной автоматической пожарной сигнализации происходит при сработке одного дымового пожарного извещателя.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; СП 484.1311500.2020 п. 6.4.4; п. 6.5.1; СП 5.13130.2009 п. 14.1; п. 14.3; п. 14.4; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	05.12.2022	
6.	Дверь в проеме между помещениями пищеблока и коридором 1-го этажа (между помещениями №47 и №3, на 1-м этаже, согласно технического	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 88, таблица 23, 24; ст.27; СП 4.13130.2013 Сис-	05.12.2022	

	<p>паспорта на здание) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI30 и устройств для самозакрывания.</p> <p>Предусматриваемый в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 пищеблок должен быть выделен стенами не ниже 2-го типа, проемы в которых заполняются противопожарными дверями не менее EI30. В проеме установлены деревянные двери, (сертификат соответствия, паспорт двери не представлены).</p>	<p>темы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1, примечание 2; приложение Б</p>		
7.	<p>Лестничная клетка, расположенная в центральной части здания, не оборудована дверями с уплотнениями в притворах на первом этаже, при этом вестибюль (фойе), первого этажа (помещение №3, на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание), являющийся путями эвакуации из лестничной клетки, не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями (помещение №19, помещение №38, на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание).</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6</p>	05.12.2022	
8.	<p>В помещении смежном с кабинетом директора допускается эксплуатация электрических проводов розетки (расположенной в проеме шкафа) с видимыми нарушениями изоляции.</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 «а».</p>	05.12.2022	
9.	<p>Противопожарная дверь, отделяющая помещение подвала не оборудована устройством для самозакрывания.</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14; п. 24</p>	05.12.2022	
10.	<p>На момент проверки светильники эвакуационного освещения находятся в неисправном состоянии. (при отключении основного питания 220V светильники не</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37;54</p>	05.12.2022	

	включаются).			
11.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из пищеблока на улицу горизонтальная входная площадка имеет глубину менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89;	05.12.2022	
12.	В помещении, расположенном смежно с библиотекой, допускается хранение горючих материалов, помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; НПБ 110-2003 Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. п. 14 Приложение, таблица 3, строка 5, 37, 38; СП 486.13111500.2020 п. 4.8; п. 4.10. Таблица 3, строка 48 (строки 47, стр.5., стр. 5.2.)	05.12.2022	
13.	Горизонтальные входные площадки, на путях эвакуации перед выходами наружу из спортивного зала расположены не на уровне выходов – имеется перепад высоты 20 см. на одном из выходов и 35 см. на втором выходе из спортивного зала.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; п.4.2.21	05.12.2022	
14.	В здании второй степени огнестойкости, в помещении спортивного зала допускается устройство деревянной перегородки, отделяющей помещение для хранения лыж.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 87; ст. 88, таблица 21, 22; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; СНиП II-A.5.70* таблица 2*, строка 2; примечание 9.	05.12.2022	