

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

Челябинская область, Аргаяшский район, д. Метелева, ул. Советская, 2а
Тел. 83519018901, e-mail: 016sch@mail.ru
от 24.06.2022 № 30

Ответ

на предписание № 268/1

Проведенной прокуратурой района проверкой объектов с массовым пребыванием людей выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МОУ «Метелевская СШ». Получено представление об устранении нарушений № 21-2011 от 26.01.2022 г. Администрацией школы приняты меры по устранению причин и условий, способствующих указанным нарушениям закона:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (—ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Дверь помещения библиотеки, используемой для хранения книг (помещение №22 на 1—м этаже, согласно технического паспорта на здание) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI30 и устройств для самозакрывания. В помещении осуществляется складирование книг, дверь помещения деревянная (сертификат соответствия, паспорт двери не предоставлены). Расчет категории помещения по пожарной опасности, подтверждающий отнесение его к категории отсутствует, не предоставлен).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 88, таблица 23, 24; ст.27; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1, примечание 2; приложение Б	05.12.2022	Не выполнено
2.	На путях эвакуации в лест-	ФЗ-123 "Технический регламент о	05.12.2022 2	Не

	<p>ничной клетке, расположенной в левом крыле здания, отсутствует эвакуационное освещение. (помещение №14, на 2-м этаже, помещение №10, на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание). Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1; 7.6.3 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37;</p>		<p>выполнено</p>
3.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая (проектная документация) на системы противопожарной защиты — установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54.</p>	05.12.2022	<p>Не выполнено</p>
4.	<p>В здании допускается частичное использование открыто проложенных кабельных линий систем противопожарной защиты системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы автоматической пожарной сигнализации. выполненных не пожаростойким кабелем, тем самым не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4,ст.6. ст. 82; ст. 83; СП 3.13130.2009 п. 3.4; СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п. 13.15.3 п.13.15.4; п. 13.15.7, СП 484.1311500.2020 п. 5.8; п. 5.18; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. п. 4.8; п. 4.9; ГОСТ 31565-2012; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54</p>	05.12.2022	<p>Не выполнено</p>
5.	<p>В целях защиты от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено использование алгоритма принятия</p>	<p>ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4. статья 6; статья 83; СП 484.1311500.2020 п. 6.4.4; п. 6.5.1.</p>	05.12.2022	<p>Не выполнено</p>

	<p>решения о «пожаре» при срабатывании не менее двух дымовых пожарных извещателей. Фактически срабатывание неадресной автоматической пожарной сигнализации происходит при сработке одного дымового пожарного извещателя.</p>	<p>СП 5.13130.2009 п. 14.1; п. 14.3; п. 14.4; Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54</p>		
6.	<p>Дверь в проеме между помещениями пищеблока и коридором 1-го этажа (между помещениями №47 и №3, на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание) не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI30 и устройств для самозакрывания. Предусматриваемый в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 пищеблок должен быть выделен стенами не ниже 2-го типа, проемы в которых заполняются противопожарными дверями не менее EI30. В проеме установлены деревянные двери. (сертификат соответствия, паспорт двери не предоставлены).</p>	<p>ФЗ N 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4. ст.6; ст. 88. таблица 23. 24; ст.27; СП 4.13130.201 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; п. 5.6.4; СП 12.13130.2009 п. 5.1, таблица 1. примечание 2; приложение Б</p>	05.12.2022	Не выполнено
7.	<p>Лестничная клетка, расположенная в центральной части здания, не оборудована дверями с уплотнениями в притворах на первом этаже. при этом вестибюль (фойе). первого этажа (помещение № 3 на 1-м этаже, согласно технического паспорта на здание). являющийся путями эвакуации из лестничной клетки, не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями (помещение №19, помещение №38. на 1 -м этаже, согласно технического паспорта на здание).</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6</p>	05.12.2022	Не выполнено

8.	В помещении смежном с кабинетом директора допускается эксплуатация электрических проводов розетки (расположенной в проеме шкафа) с видимыми нарушениями изоляции	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35 «а».	05.12.2022	Выполнено
9	Противопожарная дверь, отделяющая помещение подвала не оборудована устройством для самозакрывания.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14; п. 24	05.12.2022	Выполнено
10	На момент проверки светильники эвакуационного освещения находятся в неисправном состоянии, (при отключении основного питания 220V светильники не включаются).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37;54	05.12.2022	Не выполнено
11	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из пищеблока на улицу горизонтальная входная площадка имеет глубину менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89;	05.12.2022	Выполнено
12	В помещении, расположенном смежно с библиотекой, допускается хранение горючих материалов, помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ—123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83; НПБ 110— 200а Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. п. 14 Приложение.таблица 3, строка 5, 7, 38; СП 486.13111500.2020 п. 4.8; п. 4.10. Таблица 3, строка 48 (строки 47. стр.5.,стр. 5.2.)	05.12.2022	Не выполнено
13	Горизонтальные входные площадки, на путях эвакуации перед выходами наружу из спортивного зала расположены не на уровне выходов — имеется перепад высоты 20 см . на одном из выходов и 35 см. на втором выходе из спортивного зала.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; п.4.2.21	05.12.2022	Выполнено
14.	В здании второй степени ог-	ФЗ №123 «Технический регламент	05.12.2022	Выпол

<p>нестойкости, в помещении спортивного зала допускается устройство деревянной перегородки, отделяющей помещение для хранения лыж</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 87; ст. 88, таблица 21, 22; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты п. 5.1.2; СНиП Н- А.5.70* таблица 2*. строка 2: примечание 9.</p>	<p>нено</p>
---	--	-------------

Директор школы:



Г.Ф. Гиниятуллин